



## Blumenstrasse, Münchenstein

### Objektbeschreibung

Die energetische Dachsanierung verleiht dem Reiheneinfamilienhaus in Münchenstein ein neues Erscheinungsbild. Auf einer Dachfläche von 107m<sup>2</sup> heben sich die neuen engobierten Biberschwanzziegel in dunkelbrauner Farbe zusammen mit der neuen Dachrinne und den Verkleidungen der Fensterlaibungen und dem Kamin ab. Das zweigeschossige Haus mit Dachstock, gewinnt durch die Modernisierung nicht nur an Optik, sondern erhält auch eine bessere Umweltbilanz.

### Erbrachte Leistungen:

Ausführung  
Bauleitung

### Bauherrschaft:

Dominique und Rolf Brunner

### Handwerksbetriebe:



Bedachungen