



## Blumenstrasse, Münchenstein

### Objektbeschreibung

Durch unsere energetische Dachsanierung erfüllt das Dach eines Reiheneinfamilienhauses in Münchenstein jetzt alle aktuellen Energiestandards und verfügt über eine stark verbesserte Umweltbilanz.

Zusätzlich erhielt das Haus durch die Dachsanierung auch optisch ein neues Erscheinungsbild. Auf 107m<sup>2</sup> Dachfläche wurden neue Biberschwanzziegel verlegt, die Verkleidungen an Fensterleibungen und Kamin, sowie die Dachrinnen wurden erneuert.

### Erbrachte Leistungen:

Ausführung  
Bauleitung

### Realisationsdatum:

2020

### Bauherrschaft:

Dominique und Rolf Brunner